




Nuevo Director de mercadeo y ventas

United Turbine ha contratado los servicios del Sr. Manuel Rigüero como nuevo director de mercadeo y ventas. El Sr. Rigüero trae consigo un gran bagaje de experiencia tras trabajar varios años en diversas compañías de aviación a nivel nacional e internacional. Desde aquí le damos la bienvenida a la familia de United Turbine.



PT6A Small

Venga a vernos en estos eventos 2011:

- RACCA Conferencia de primavera, Mayo 4th-6th, Scottsdale, AZ
- NBAA Convencion anual, Octubre 10th-12th, Las Vegas, NV

Bombas de combustible

El fabricante de las bombas de combustible Hamilton Sundstrand ha tomado drásticas medidas tras el fallo recurrente de sus bombas por desgaste de las estrías en el eje de acople al motor. La medida tomada es la de reemplazar estos acoples junto con los engranajes de la bomba en cada overhaul. El precio de overhaul ha aumentado considerablemente por este motivo, no obstante necesario por el tema de la seguridad en vuelo.

Sulfatación de los álabes de la turbina del compresor

Es una constante el tener que reemplazar álabes de la turbina del compresor por problemas de sulfatación. Este es un proceso por el cual la sal del medio ambiente actúa como catalizador en un proceso químico donde el azufre del combustible ataca la aleación de níquel. Con un simple proceso de lavado frecuente de estos álabes con agua destilada se resuelve este problema y se bajan los costos de overhaul/sección caliente dramáticamente.



PT6T Turbo-Pac



PT6A Large



8950 NW 79TH Ave, Miami, FL 33166, USA Phone: (305) 885-3900 Fax: (305) 885-0472

Web: www.unitedturbine.com email: pt6@unitedturbine.com